

Keuringsrapport

RDW



Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken: 74-TTZ-1
 Identificatienummer: WBABU51000LK40315
 Merk: BMW
 Type: Z REIHE

Kilometerstand: 26832

Resultaat keuring: Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

Datum afgifte rapport: 11 april 2012

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding: 16:58
 Transactiecode: DD/C3 RDW Afdruk
 Steekproef: Ja Nee

Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie: Slaats Garage Nuland B.V.
 Adres: RIJKSWEG 57 B
 Postcode en plaats: 5391 LJ NULAND
 Keuringsinstantie-nummer: CL34C01
 Naam keurmeester: SJJ Vos
 Pasnummer: 200506

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam:
 Handtekening aanvrager:
 Datum en tijdstip:

Geldigheidsduur keuringsbewijs¹

Keuringsbewijs is geldig tot **11 april 2014**

Code: AC1
 Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg: 1x Band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Resultaat

Goedkeuring: Terecht
 Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
 Adviespunten en/of reparatieadviespunt: Terecht
 Onterecht onvolledig, code
 Afkeerpunten: Terecht
 Onterecht, code

Handtekening RDW functionaris

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).



Factuur

Pagina 1/1

Factuurnummer : C1236172

Factuurdatum : 13-04-2015

KLANT

Dhr. J. Toumy
Parallelweg 26-224
3849MN HIERDEN
0651666946

AUTO

Kenteken: 74TTZ1
Merk: BMW
Model: Z4 Cabrio
KM-stand: 39325

FILIAAL

307 - Harderwijk
Handelsweg 4
3842AH Harderwijk
0341-419376
Manager: Edward van 't Hof

Product	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Prijs
APK	APK KEURING	1,00 €	19,95 €	19,95
Producten geleverd en gemonteerd		Totaal te voldoen €		19,95
		BTW 21%	€	3,46
		Totaal BTW	€	3,46
		Totaal excl. BTW	€	16,49

KWALITEITSCONTROLE

Gemonteerd door:
Gecontroleerd door:
APK gekeurd door:

Sander Top
Eric Appeldoorn

KAS € 19,95
Terug: € 0,00

Factuurnummer : C1952457
Factuurdatum : 14-04-2016**KLANT**Dhr. J. Tourny
Parallelweg 26-224
3849MN HIERDEN
0651666946**AUTO**Kenteken: 74TTZ1
Merk: BMW
Model: Z4 Cabrio
KM-stand: 40866**FILIAAL**307 - Harderwijk
Handelsweg 4
3842AH Harderwijk
0341-419376
Manager: Edward van 't Hof

Product	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Prijs
APK	APK KEURING <i>Laagste Prijs Garantie</i>	1,00 €	24,95 €	24,95 € 9,95-

Uw voordeel: € 9,95

Producten geleverd en gemonteerd	Totaal te voldoen	€	15,00
	BTW 21%	€	2,60
	Totaal BTW	€	2,60
	Totaal excl. BTW	€	12,40

KWALITEITSCONTROLE

Gemonteerd door:

Gecontroleerd door:

APK gekeurd door:

Ruud Huiskamp

Mischa Stoffelen

MAESTRO

Terug:

€

€

15,00

0,00



Factuur

Factuurnummer : C2641090
Factuurdatum : 07-04-2017

KLANT

Dhr. J. Tourney
Parallelweg 26 224
3849MN HIERDEN
0651666946

AUTO

Kenteken: 74TTZ1
Merk: BMW
Model: Z4 Cabrio
KM-stand: 42354

FILIAAL


307 - Harderwijk
Handelsweg 4
3842AH Harderwijk
0341-419376
Manager: Frank Blaak

Product	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Prijs
APK	APK KEURING	1,00 €	24,95 €	24,95
Producten geleverd en gemonteerd		Totaal te voldoen €		24,95
		BTW 21%	€	4,33
		Totaal BTW	€	4,33
		Totaal excl. BTW	€	20,62

KWALITEITSCONTROLE

Gemonteerd door:
Gecontroleerd door: Frank Blaak
APK gekeurd door: Walter van Mansom

KAS € 25,00
Terug: € 0,05



Autobedrijf du Bois

in & verkoop/reparatie/onderhoud

Pascalstraat 2B
3846 AM Harderwijk
Tel.: 0341-559775
E-mail: info@autobedrijfdubois.nl
www.autobedrijfdubois.nl

Iban nr. NL98 RABO 0310 3712 28
K.v.K. 65916301
BTW.nr. 856315321
RDW-nr. 47650

FACTUUR

Datum 09-05-2018
Factuurnummer 20162688
Klantnummer 1

Aan **CONTANT**

HARDERWIJK

KENTEKEN	74TTZ1		
Merk	BMW	Kilometerstand	44.291
Uitvoering	Z4	APK vervalddat...	

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Stukprijs	Krt%	Totaal	Btw
1	HYDROAGREGAAT	1,00	452,00		452,00	2
1	REPSET	1,00	42,00		42,00	2
1	OLIE	1,00	20,00		20,00	2
ARB	ARBEID	8,00	55,00		440,00	2
APKB	APK KEUREN+AFMELDEN	1,00	39,92		39,92	2

REK.NR.NL98 RABO 0310 3712 28

Btw	%	Grondslag	BTW-bedrag
0	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
2	21,00	993,92	208,72
-	marge	0,00	

Excl. BTW voor korting	993,92
Factuurkorting %	0,00
Excl. BTW na korting	993,92
Totaal BTW	208,72
Te betalen	€ 1.202,64

Gaarne betaling binnen 14 dagen met vermelding van: 1/20162688





Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken (A) 74-TTZ-1
 Identificatienummer (E) WBABU51000LK40315
 Voertuigcategorie (J) M1
 Merk (D.1) BMW
 Type (D.3) Z REIHE
 Tellerstand 44291
 Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

Datum afgifte rapport 04 april 2018

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 16:57

Transactiecode KL/N3 RDW Afdruk

Steekproef Ja ² Nee
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie du Bois Auto's B.V.

Adres PASCALSTRAAT 2 B

Postcode en plaats 3846 AM HARDERWIJK

Keuringsinstantienummer SP78S01

Naam keurmeester S de Bolster

Pasnummer 252819

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Geldigheidsduur keuringsbewijs¹

Keuringsbewijs is geldig tot (X) 14 april 2019

Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Naam

Handtekening aanvrager

Datum en tijdstip

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel

Adviespunten en/of reparatieadviespunt Onterecht, goedkeuring vervalt

Terecht

Onterecht/onvolledig

Afkeerpunten Terecht

Onterecht

Handtekening RDW functionaris

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.



Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken 74-TTZ-1
 (1) Identificatie-nummer WBABU51000LK40315
 (5) Voertuig-categorie M1
 Merk BMW
 Type Z REIHE
 (4) Tellerstand 45301

(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeurpunten
 (3) Datum afgifte rapport 25 april 2019

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 15:11
 Transactiecode D3/ZH RDW Afdruk
 Steekproef Ja Nee
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie du Bois Auto's B.V.
 (3) Adres PASCALSTRAAT 2 B
 (3) Postcode en plaats 3846 AM HARDERWIJK
 Keuringsinstantie-nummer SP73501
 (9) Naam keurmeester JA du Bois
 (9) Pasnummer 105499
 (9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WWV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
 Handtekening aanvrager _____
 Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WWV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WWV 94).

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹
 (8) Keuringsbewijs is geldig tot 25 april 2020

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg

In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:

1x Ruitensproeierinstallatie werkt niet (5.2.43/3,5)

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

	Resultaat	
Goedkeuring	<input type="checkbox"/> Terecht	<input type="checkbox"/> Terecht na herstel
Adviespunten en/of reparatieadviespunt	<input type="checkbox"/> Onterecht, goedkeuring vervalt	
	<input type="checkbox"/> Terecht	
Afkeurpunten	<input type="checkbox"/> Onterecht/onvolledig	
	<input type="checkbox"/> Terecht	
Handtekening RDW functionaris	<input type="checkbox"/> Terecht	
	<input type="checkbox"/> Onterecht	

- Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.



Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken 74-TTZ-1
 (1) Identificatie-nummer WBABU51000LK40315
 (5) Voertuig-categorie M1
 Merk BMW
 Type Z REIHE
 (4) Tellerstand 49167

(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

(3) Datum afgifte rapport 26 april 2021

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 12.23
 Transactiecode PR/NM RDW Afdruk
 Steekproef Ja Nee
 Einde wachttijd t.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie du Bois Auto's B.V.
 (5) Adres PASCALSTRAAT 2 B
 (3) Postcode en plaats 3846 AM HARDERWIJK
 Keuringsinstantie-nummer SP78S01
 (9) Naam keurmeester JA du Bois
 (9) Pasnummer 249253
 (9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
 Handtekening aanvrager _____
 Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45 EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

Geldigheidsduur keuringsbewijs¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot **26 april 2022**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage (AC5/inat APK)

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel

Onterecht, goedkeuring vervalt

Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht

Onterecht/onvolledig

Afkeerpunten Terecht

Onterecht

Handtekening RDW functionaris

Contant

FACTUURGEGEVENS

Factuurdatum 26-04-2021

Klanthnummer 40001

Referentie APK

Kenteken 74-TTZ-1

Tellerstand 49167 km

Merk/model BMW

Blz. 1 van 1

FACTUUR 20201447

Omschrijving

apk keuren en afmelden

Aantal

1,00

Prijs

€ 39,92

Totaal

€ 39,92

Betalingsconditie Contant

Totaal excl. € 39,92

BTW € 8,38

Totaal incl. € 48,30

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze factuur kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer: 034 155 97 75. Op alle diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken 74-TTZ-1
 (1) Identificatienummer WBABU51000LK40315
 (5) Voertuigcategorie M1
 Merk BMW
 Type Z REIHE
 (4) Tellerstand 51541
 (7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten
 (3) Datum afgifte rapport 02 mei 2022
 (10) Mededeling RDW na afmelding
 Tijdstip afmelding 16:34
 Transactiecode SN/7R RDW Afdruk
 Steekproef Ja Nee
 Einde wachttijd 1,8 m steekproef
 Dit rapport is afgegeven door
 (9) Naam keuringsinstantie Autobedrijf du Bois BV
 (3) Adres Pascalstraat 2 B numme
 (5) Postcode en plaats 3846 AM HARDERWIJK
 Keuringsinstantienummer SP78S01
 (9) Naam keurmeester JA du Bois
 (9) Pasnummer 249253
 (9) Handtekening keurmeester (namens de erkenningshouder)

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹
 (8) Keuringsbewijs is geldig tot 02 mei 2023

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage (AC5/nat APK): voor + achter
 In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:

2x Dimlicht onjuist afgesteld (5.2.56/4.1.2.a)

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt

Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht
 Onterecht onvolledig

Afkeerpunten Terecht
 Onterecht

Handtekening RDW functionaris

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WWV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn/haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
 Handtekening aanvrager _____
 Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WWV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WWV 94).

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Autobedrijf Du Bois

Pascalstraat 2b
3846 AM Harderwijk
t: 034 155 97 75
m: info@autobedrijfdubois.nl
w: www.autobedrijfdubois.nl



Contant

FACTUURGEGEVENS

Factuurdatum 02-05-2022

Klantnummer 40001

Referentie APK

UW PERSONENAUTO

Kenteken 74-TTZ-1

Tellerstand 51541 km

Merk/model BMW

Blz. 1 van 1

FACTUUR 20220312

Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal
apk keuren en afmelden	1,00	€ 39,92	€ 39,92

Betalingconditie contant

Totaal excl. € 39,92

BTW € 8,38

Totaal incl. € 48,30

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze factuur kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer: 034 155 97 75. Op alle diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Autobedrijf Du Bois

Pascalstraat 2b
3846 AM Harderwijk
t: 034 155 97 75
m: info@autobedrijfdubois.nl
w: www.autobedrijfdubois.nl

**Contant****FACTUURGEGEVENS**

Factuurdatum 04-05-2023

Klantnummer 40001

Referentie APK

UW PERSONENAUTO

Kenteken 74-TTZ-1

Tellerstand 54443 km

Merk/model BMW

Blz. 1 van 1

FACTUUR 20221026

Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal
apk keuren en afmelden	1,00	€ 39,92	€ 39,92
REMBLOKKEN VOOR	1,00	€ 104,70	€ 104,70
REMBLOKKEN ACHTER	1,00	€ 69,90	€ 69,90
OLIEFILTER	1,00	€ 15,89	€ 15,89
MOTOROLIE	6,50	€ 17,20	€ 111,80
werkplaatstariefKB/OVV/RESETTEN REMMEN VOOR/ACHTER	2,00	€ 72,50	€ 145,00

Totaal excl. € 487,21

BTW € 102,31

Betalingconditie contant

Totaal incl. € 589,52

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze factuur kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer: 034 155 97 75. Op alle diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.



Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken: 74-TTZ-1
 (1) Identificatienummer: WBABU51000LK40315
 (5) Voertuigcategorie: M1
 Merk: BMW
 Type: Z REIHE

(4) Tellerstand: 54443

(7) Resultaat keuring: Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

(3) Datum afgifte rapport: 04 mei 2023

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding: 13:09
 Transactiecode: HS/PL RDW Afdruk

Steekproef Ja Nee
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie: Autobedrijf du Bois BV
 (3) Adres: Pascalstraat 2 B numme
 (3) Postcode en plaats: 3846 AM HARDERWIJK
 Keuringsinstantienummer: SF78S01
 (9) Naam keurmeester: JA du Bois
 (9) Pasnummer: 249253
 (9) Handtekening keurmeester (namens de erkenningshouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam: _____
 Handtekening aanvrager: _____
 Datum en tijdstip: _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot **04 mei 2024**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1.6 t/m 2,5 mm (AC1/nat APK); l+r.a
 In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:

1x Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf (5.2.31/1.1.13.a)

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
 Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht
 Onterecht/onvolledig
 Afkeerpunten Terecht
 Onterecht
 Handtekening RDW functionaris _____

Fahrzeugdaten

BMW recommends  Castrol

Modell BMW 24 3.0si A Roadster

Fahrzeug-
identifizierungsnummer LK 40 315

Erstzulassung 17.05.2006

Nachweis betriebsabhängiger Wartung

<p><input checked="" type="checkbox"/> Übergabedurchsicht</p> <p>nach Werkvorschrift durchgeführt</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Bayrische Motoren Werke AG Niederlassung Stuttgart Am Rosenzweigpark Pragstraße 140 - Telefon 89 0950, Fax 89095-30 13.6.06 9376 Stuttgart</p> </div> <p>Datum, Stempel, Unterschrift</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ölservice</p> <p>Inspektion I</p> <p>Inspektion II</p> <p>Luftfiltereinsatz</p> <p>Diesekraftstofffilter</p> <p>24 246</p> <p>Kilometerstand</p> <div style="text-align: right;"> <p>10 - autoservice Inh. Peter Happ Würzberger Str. 2 97874 Marten Tel. 042 38 23034</p> </div> <p>Datum, Stempel, Unterschrift</p>	<p>Ölservice</p> <p>Inspektion I</p> <p>Inspektion II</p> <p>Luftfiltereinsatz</p> <p>Diesekraftstofffilter</p> <p>Kilometerstand</p> <p>Datum, Stempel, Unterschrift</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------